

dia

Monitoramento do Índice de Fumaça dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Movidos à Diesel

MA 005



5. Medições - Cartão Índice de Fumaça com Escala Ringelmann Reduzida

1. Identificação Interna	2. Modelo / Tipo / Marca	4. Placa	5. Medições - Cartão Índice de Fumaça com Escala Ringelmann Reduzida										
			Data	4ª Medida / Gerador	5ª Medida	6ª Medida	7ª Medida	8ª Medida	9ª Medida	10ª Medida	Valor Final	Observações	
EC32	LINDE	H300	3dB	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
RSE	LINDE	4531	30/08	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
RS-R	LINDE	4531	30/08	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
RS-M	LINDE	4531	30/08	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
RS-G	LINDE	4531	30/08	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
RS-K	LINDE	4531	30/08	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
RS-L	LINDE	4531	30/08	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
RS-T	LINDE	4531	30/08	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
RS-06	TEREX	H46	30/08/21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
PTA-03	SLG	450 AS	30/08/21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
EC-09	LINDE	H80	30/08/21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TG282	TEREX	TUG	30/08/21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Observações:
 As medições devem ser realizadas de acordo com as recomendações da NBR 6016, utilizando-se como instrumento de medição a Escala de Ringelmann Reduzida.
 Para as **medições realizadas nos geradores** considerar uma única medição contínua pelo tempo de 1 minuto a ser identificado no campo "4ª medida/Gerador".
 Caso algum equipamento não seja aprovado, deve-se proceder conforme indicado abaixo:
a. Interno: informar o gestor sobre o resultado do monitoramento realizado, solicitando correção do problema e estipular prazo. Após correção ou prazo, realizar nova medição.

ORDEM DE SERVIÇO

0000022168

ORDEM VINCULADA

CLIENTE:

BANDEIRANTES DEICMAR - CLIA

DATA PROGRAMADA:

30-08-2021 19:40

EQUIPAMENTO:

RSR01 - LINDE C-4531TL - 2010

Nº SÉRIE:

E1X357A00068

MODELO:

C-4531TL

PREDIO:

SETOR:

LOCALIZAÇÃO:

CLIA

MAQUINA PARADA:

30-08-2021 19:40

SOLICITANTE:
PEDRO SOUSA**SETOR EXECUTANTE:**
MECANICA / ELETRICA**TIPO DE MANUTENÇÃO:**
MANUTENCAO CORRETIVA**PRIORIDADE:****STATUS:**

FINALIZADO

DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO:

EXCESSO DE FUMAÇA E BARULHO NO SISTEMA DE ESCAPAMENTO.
FOI CONSTATADO QUE O FLEXIVEL DO DO ESCAPAMENTO ESTAVA FURADO
FOI SUBSTITUIDO O FLEXIVEL E REAPERTADO TODO O ESCAPAENTO.
EQUIPAMENTO LIBERADO

OBSERVAÇÕES:**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO:**

Executantes
Jonathan Luiz | Geirson Dos Anjos Estevão

=====
Apontamento da Execução
VIDE OS => 30/08/2021 19:40 - 30/08/2021 23:00

OBSERVAÇÕES DO EXECUTANTE:

ITEM	TAREFA A SER EXECUTADA	STATUS	HH REAL		
ITEM	COD.	MATERIAL	QTDE.	UNIDADE	DATA

BK

Monitoramento do Índice de Fumaça dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Movidos à Diesel

MA 005



1. Identificação Interna	2. Modelo / Tipo / Marca	4. Placa	5. Medições - Cartão Índice de Fumaça com Escala Ringelmann Reduzida									Observações	
			Data	4ª Medida/ Gerador	5ª Medida	6ª Medida	7ª Medida	8ª Medida	9ª Medida	10ª Medida	Valor Final		
PTA 02	JLG	450AS	27/08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
RS-J	LINDE	4531	27/08	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
RS-i	LINDE	4531	27/08	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Observações:
As medições devem ser realizadas de acordo com as recomendações da NBR 6016, utilizando-se como instrumento de medição a Escala de Ringelmann Reduzida.
Para as **medições realizadas nos geradores** considerar uma única medição contínua pelo tempo de 1 minuto a ser identificado no campo "4ª medida/Gerador".
Caso algum equipamento não seja aprovado, deve-se proceder conforme indicado abaixo:
a. Interno: informar o gestor sobre o resultado do monitoramento realizado, solicitando correção do problema e estipular prazo. Após correção ou prazo, realizar nova medição.