



Este aviso deve ser afixado na parede interna da central de gás.

Durante a instalação do botijão de gás, é necessário que um profissional da escola acompanhe o serviço e verifique a ausência de vazamentos.

