

ORDEM DE SERVIÇO

0000022168

ORDEM VINCULADA

CLIENTE:

BANDEIRANTES DEICMAR - CLIA

DATA PROGRAMADA:

30-08-2021 19:40

EQUIPAMENTO:

RSR01 - LINDE C-4531TL - 2010

Nº SÉRIE:

E1X357A00068

MODELO:

C-4531TL

PREDIO:

SETOR:

LOCALIZAÇÃO:

CLIA

MAQUINA PARADA:

30-08-2021 19:40

SOLICITANTE:
PEDRO SOUSA**SETOR EXECUTANTE:**
MECANICA / ELETRICA**TIPO DE MANUTENÇÃO:**
MANUTENCAO CORRETIVA**PRIORIDADE:****STATUS:**

FINALIZADO

DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO:

EXCESSO DE FUMAÇA E BARULHO NO SISTEMA DE ESCAPAMENTO.
FOI CONSTATADO QUE O FLEXIVEL DO DO ESCAPAMENTO ESTAVA FURADO
FOI SUBSTITUIDO O FLEXIVEL E REAPERTADO TODO O ESCAPAENTO.
EQUIPAMENTO LIBERADO

OBSERVAÇÕES:**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO:**

Executantes
Jonathan Luiz | Gerson Dos Anjos Estevão

=====
Apontamento da Execução
VIDE OS => 30/08/2021 19:40 - 30/08/2021 23:00

OBSERVAÇÕES DO EXECUTANTE:

ITEM	TAREFA A SER EXECUTADA	STATUS	HH REAL		
ITEM	COD.	MATERIAL	QTDE.	UNIDADE	DATA

